

Hei

Ber om at HHF planlegger og utbedrer uønsket vanntilførsel ved nedkjøringsområde nedenfor gården.

Tilkjøring av masse og planering av nedkjøringen var et spleiselag av noen få nausteiere som grenser til området.

Tanken var at vi kunne benytte nedkjøringen til å dra opp båtene våre, men da det har blitt mange flere som også benytter den blir det masse slitasje da det er svært vått i området.

Det er i stikkrenne gjennom vegen som «fyller» området med mye vann.

Behovet er at området bak naustene får ei samlegrøft slik at vannet ledes gjennom området. Videre må det graves et sted mellom naustene og nedover fjæra. I grøften mellom naustene og nedover fjæra må det legges drensør og drensmasse slik at det ikke blir åpen grøft.

Ønsker årsmøtevedtak på dette da det kanskje kan påvirke budsjettet.



Mvh

Torbjørn Kilås