

Svar fra NTE 09.09.2022.

Vi beklager ulemper som overløp medfører for dere hytteiere, men som du påpeker er det ikke ofte at Holden har overløp.

Brattingfoss kraftverk er for tiden periodevis ute av drift på grunn av revisjon. Det medfører redusert tapping fra Holden. For å redusere ulemper for brukere av veien og for å skaffe nok vatn til Follafoss kraftverk er vår strategi nå å tappe vann i elveleiet via kulvert gjennom veien slik at vi har noe demping i Holden. Dersom man unngår perioder med unormalt stor nedbør fremover så er vår prognose at det ikke vil bli overløp på Holden og vi får ikke tilsvarende «problemer» med høy vannstand som vi hadde i august.

Gangbroen nedstrøm dammen som ble anlagt i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet, er fjernet. Dette fordi vi ikke har godkjenning fra NVE til å sette opp en permanent løsning. Gangbroen var heller ikke prosjektert/dimensjonert for å være en permanent løsning (flomutsatt).

Veien fra lukehuset og videre mot vestsiden av dammen er ikke eid av NTE, men av Ulvig-Kjær. Når vi er rimelig sikre på at vi har fått ned vannstanden i Holden tilstrekkelig til å unngå nytt overløp nå i høst vil vi reetablere grusdekket på veien (som avslutning på anleggsarbeidene) og sørge for at det igjen blir kjørbart i området nedstrøms overløpet. Situasjonen i Holden det siste året har vært litt ekstraordinær (startet med høy magasin vannstand i fjor høst i kombinasjon med mye nedbør/tilsig helt frem til denne høsten) og vi håper og tror at overløp på Holden fremover vil bli en sjeldenhet og ikke skape store utfordringer for hytteforeningen eller øvrige brukere av området.